Импульсная паяльная станция МАГИСТР БИС-125

Инструкция по эксплуатации и паспорт

ООО НТЦ "Магистр-С" 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1 Тел./факс: (845-2) 45-95-44

E-mail: magistrsar@mail.ru www.magistr.su

Содержание.

| 1. Введение | 3 |
|---|---|
| 2. Функционирование | 3 |
| 3. Технические характеристики | 5 |
| 4. Комплектность | 6 |
| 5. Указание мер безопасности | 6 |
| 6. Подготовка к работе | 6 |
| 7. Техническое обслуживание | 6 |
| 8. Правила хране ния | 8 |
| 9. Возможные неисправности и методы их устранения | 8 |
| 10. Гарантии изготовителя | 8 |
| 11. Свидетельство о приемке | 8 |

1. Введение.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом функционирования, конструкцией, технологическими параметрами, а также для изучения правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения импульсной паяльной станции МАГИСТР БИС-125 (в дальнейшем по тексту именуемый – станция).

Импульсная паяльная станция **МАГИСТР БИС-125**, предназначена для питания импульсных инструментов (БИС-01, БИС-02, БИС-03, БИС-04, БИС-05) и является технологическим оборудованием.

Перечень инструментов и их основное назначение:

- съемник изоляции БИС-01, предназначенный для съема изоляции с проводов;
- однокунтурный термопинцет БИС-02, предназначенный для распайки разъемов;
- двухконтурный термопинцет БИС-03, предназначенный для монтажа/демонтажа SMD элементов, лепестков проводов и т.д.;
- импульсный паяльник БИС-04, предназначенный для оплавления припоя в месте пайки;
- инструмент сварки сдвоенным электродом БИС-05, предназначен для микросварки выводов микросхем и микросборок.

Отображения режимов работы, технологических параметров и прочей информации осуществляется на графическом (64х64) ЖК дисплее. Ввод технологических данных осуществляется энкодером со встроенной кнопкой. Подача тока на инструмент осуществляется от педали, входящей в комплект поставки.

Станция выпускается в металлическом корпусе, имеет гальваническую развязку от питающей сети и клемму заземления.

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию станции, не влияющие на ее характеристики.

2. Функционирование.

2.1 Общие указания.

Ввод типа инструмента, режимов работы и технологических параметров осуществляется с помощью одноуровнего меню. Навигация по пунктам меню осуществляется вращением ручки энкодера. Вращение ручки энкодера перемещает курсом вида "◀ пункт меню ▶" по пунктом меню. Для изменения пункта меню необходимо

нажать на ручку энкодера рис.3, после чего курсор примет вид: **"▶пункт меню ◄"**, вращая ручки энкодера установить необходимое значение параметра. Для перехода к навигации по пунктом меню нажать на кнопку энкодера, после чего новое значение параметра сохранится в энергонезависимой памяти и курсор примет вид: **"◀ пункт меню ▶"**. Внешний вид дисплея показан на Рис. 1.




Рис. 1. Внешний вид дисплея

Нагрев осуществляется в соответствии с циклами нагрева. Цикл нагрева представляет собой два параметра: мощность нагрева и время нагрева. Использование циклов нагрева позволяет оперативно задавать предварительно введенные значения мощности и времени нагрева. Нагрев всегда начинается с текущего цикла.

2.2 Выбор инструмента.

Для выбора инструмента необходимо установить курсор на строку выбора инструмента (на нижней строке дисплей отобразится надпись: "Инструмент"), нажать кнопку энкодера и выбрать необходимый инструмент, после чего повторно нажать кнопку. В строке меню инструменты отображаются в виде пиктограмм:

- / импульсный паяльник БИС-04;
- 2 съемник изоляции БИС-01 (управление педалью, контакт НР);
- _ двухконтурный термопинцет БИС-03 (управление педалью, контакт НР);
- - одноконтурный термопинцет БИС-02 (управление педалью, контакт НР);
- **\(\)** инструмент сварки сдвоенным электродом БИС-05 (управление педалью, контакт HP);
- - инструмент сварки сдвоенным электродом БИС-05 (управление встроенным датчиком, контакт H3);

2.3 Выбор режима.

Действия по выбору режима аналогичные действиям выбора инструмента. Станция

может осуществлять подачу тока на инструмент в четырех режимах:

- "Ручной" в данном режиме происходит подача тока на инструмент в соответствии с мощностью текущего цикла. Подача тока начинается в момент нажатия педали и прекращается после ее отпускания;
- "Обучение" в данном режиме происходит подача тока на инструмент в соответствии с мощностью текущего цикла. Подача тока начинается в момент нажатия педали и прекращается после ее отпускания. Время между нажатием и отпусканием педали запоминается в соответствующей ячейки текущего цикла. Запомненное значение времени нагрева может быть использовано в режимах "Таймер" и "Профиль";
- "Таймер" в данном режиме происходит подача тока на инструмент в соответствии с мощностью текущего цикла. Подача тока начинается в момент нажатия на педаль, прекращается по истечению времени указанному в цикле (окончание подачи тока будет прекращено по времени в независимости от состояния педали, однако для начала следующего цикла необходимо отпустить педаль);
- "Профиль" данный режим позволяет выполнить подачу тока путем последовательного выполнения циклов, начиная с текущего. Подача тока начинается в момент нажатия педали и прекращается по достижению цикла с нулевой мощностью и временем или пока не исчерпаются все циклы. Подачу тока можно прервать повторно нажав на педаль.

3. Технические характеристики.

| Наименование параметра, характеристики | Значение |
|---|----------|
| Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В | 200-250 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 150 |
| Предохранитель, А | 2 |
| Максимальная мощность подаваемая на инструмент, Вт | 150 |
| Напряжение на выходе блока с холостом ходу, не менее, В | 2,5 |
| Количество поддерживаем инструментов | 4 |
| Количество циклов нагрева каждого инструмента | 60 |
| Минимальная мощность нагрева, %* | 0 |
| Максимальная мощность нагрева, % | 100 |
| Шаг установки мощности нагрева, % | 1 |
| Минимальное время нагрева, с* | 0.0 |
| Максимальное время нагрева, с | 25.0 |

| Наименование параметра, характеристики | Значение |
|--|-------------|
| Шаг установки времени нагрева, с | 0.1 |
| Габаритные размеры, мм | 120x100x210 |
| Масса станции, не более, кг | 3 |
| Масса съемника изоляции БИС-01, не более, кг | 0,18 |
| Масса одноконтурного термопинцета БИС-02, не более, кг | 0,130 |
| Масса двухконтурного термопинцета БИС-03, не более, кг | 0,18 |
| Масса импульсного паяльника БИС-04, не более, кг | 0,06 |

^{* -} нулевые значения параметров необходимы для организации режима "Профиль".

4. Комплектность.

| Наименование | Кол-во |
|--|----------|
| 1. Импульсная паяльная станции МАГИСТР БИС-125 | 1 шт. |
| 2. Съемник изоляции БИС-01, не более | 1 шт. * |
| 3. Одноконтурный термопинцет БИС-02 | 1 шт. * |
| 4. Двухконтурный термопинцет БИС-03 | 1 шт. * |
| 5. Импульсный паяльник БИС-04 | 1 шт. * |
| 6. Импульсный паяльник БИС-05 | 1 шт. * |
| 7 Блок добавочных сопротивлений БДС-01 | 1 шт. ** |
| 8 Инструкция по эксплуатации и паспорт | 1 шт. |
| 9. Упаковочная коробка | 1 шт. |

^{* -} в зависимости от требования заказчика.

5. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

Перед использованием станции необходимо проверить ее комплектность и работоспособность.

6. Подготовка к работе.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации.

6.1. Подключите заземление к клемме станции.

^{** -} поставляется по требованию заказчика, позволяет повысить точность регулировки мощности в области низких значений.

- 6.2. Подсоедините инструмент к станции.
- 5.3. Подключите шнур питания к сети переменного тока 220В.
- 5.4. Включите станцию, используя выключатель на лицевой панели.

Вид станции с тыльной стороны показан на рис. 2. Вид станции с фронтальной стороны показан на рис. 3




Рис. 2. Вид станции с тыльной стороны

Рис. 3. Вид станции и фронтальной стороны

7. Техническое обслуживание.

- 7.1. Высокая температура сокращает срок службы инструментов, используйте оптимальную температуру.
- 7.2. Не прилагайте чрезмерных усилий к инструментам при демонтажных/монтажных работах.
 - 7.3 Проверка работоспособности.
- 7.3.1 Проверка работоспособности при управлении педалью (датчик НР). Выберите инструмент БИС-01. Переведите станцию в режим "Ручной". Установите мощность нагрева 100 %. Нажмите на педаль и измерите напряжение на клеммах подключения инструмента. Если напряжение на клеммах не менее 2.5 В станция работоспособна.
- 7.3.2 Проверка работоспособности при управлении встроенным датчиком (датчик НЗ). Выберите инструмент БИС-05 со встроенным нормально замкнутым датчиком. Переведите станцию в режим "Ручной". Установите мощность нагрева 100 %. Нажмите на рабочую часть инструмента (до срабатывания датчика) и измерите напряжение на клеммах

подключения инструмента. Если напряжение на клеммах не менее 2.5 В станция работоспособна.

8. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C, относительной влажности воздуха до 60 %.

9. Возможные неисправности и методы их устранения.

Если станция не включается, следует проверить:

- наличие питающего напряжения;
- исправность сетевого предохранителя;
- правильность подключения инструмента;

10. Гарантии изготовителя.

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
 - 10.2. Общий срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.
- 10.3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего указанного гарантийного срока, при выполнении настоящей инструкции.
 - 10.4. Гарантийный ремонт не производится в случае:
 - а) истечения указанного выше гарантийного срока;
 - б) нарушения потребителем правил эксплуатации;
 - в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);
 - г) наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заволского монтажа

| 11 | арушения заводекого монтажа. |
|----|---|
| 1 | 1. Свидетельство о приемке. |
| | Іаяльная станция МАГИСТР БИС-125 заводской |
| | <u></u> |
| | оответствует техническим действующей конструкторской документации и признана для эксплуатации. |
| Д | [ата выпуска «»200г. |
| Π | Іредставитель ОТК |